




Zestaw naprawczy pompy hamulcowej przedniej. Zestaw zawiera tłoczek z uszczelkami, sprężynę oraz zawleczkę.

Producent: Tourmax (Made in Japan)

Nr OEM Honda: 45530-HB9-006, 45504-410-003



#### **Zastosowanie Honda:**

CB 550 75-78  
 XL 350 R ND03 85-88  
 XL 600 R PD03 78-87  
 XL600V Transalp PD06 87-93  
 XLV 750 RD01 83-85  
 XR 250 R ME06 84-95  
 XR 500 R PE03 83-84  
 XR 600 R PE04 86-97

ID 641