



Zestaw naprawczy pompy wody japońskiej firmy Tourmax do motocykli Honda Transalp

Honda nie przewidziała możliwości regeneracji uszczelnień pompy w tych modelach, jednak ich konstrukcja jest identyczna jak w innych pompach. Zestaw został dobrany przez użytkowników Trampka. Koszt nowej oryginalnej pompy.. zwala z nóg ;)

Zastosowanie:

- różne, ale pasuje również do...
- XL600V Transalp
- XL650V Transalp

- XL700V Transalp

ID 3208