




Zestaw naprawczy wahacza do motocykla Honda XL650V Transalp japońskiej firmy Tourmax

Schamat z zaznaczonymi elementami dostępnymi w zestawie



- 21 - łożysko OEM 91071-MT7-003
- 22 - uszczelniać 25x33x4mm x 2szt. OEM 91202-MAL-601
- 23 - uszczelniać 24x31x3,5mm OEM 91203-GC8-003
- 24 - uszczelniać 23x35x5mm OEM 91214-MAL-601
- 31 - łożysko 6003 x 2szt. OEM 96100-6003010

ID 1987